

# 280 Print

Adhesivo Hot-Melt



## INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
<b>CONSTRUCCIÓN:</b> Respaldo Adhesivo Color de Línea	Película de Polipropileno (BOPP) Hot Melt Transparente, Blanco y Canela	
<b>CALIBRE:</b> Espesor de la película	30 micras + 2 micras	
Peso de engomado	16 g/m <sup>2</sup> ± 5%	
<b>DIMENSIONES:</b> Ancho:	48 mm ± 3 mm 72 mm ± 3 mm 144 mm ± 3 mm	
Longitud:	50mt ±3% 150 mt ± 3 % 910mt ±3% 1200mt ±3%	DGN-R-121-1977
Diámetro Core Interior:	76 mm ± 0.2mm	
Diámetro Core Exterior:	86 mm ± 1 mm	
<b>ADHESIÓN:</b> Adhesión al acero	60 Oz/in mín.	PSTC-101
Adhesión instantánea	65 Oz/in mín.	PSTC-16
Adhesión al respaldo	18 Oz/in máx.	PSTC-4B
<b>RESISTENCIA A LA TENSIÓN:</b>	25 Lb/in + 3 Lb/in	PSTC-31
% Elongación	120 - 180 %	PSTC-31
<b>PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:</b> Rollos flojos	No deben existir	VISUAL
Material manchado	No deben existir	
Rollos golpeados	No deben existir	
Rollos maltratados	No deben existir	
Telescopio	No debe presentarse	
Ventaneo	No debe presentarse	
Sangrado	No debe presentarse	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta sensitiva a la presión, muy resistente a la tensión, con un adhesivo de alta fuerza de retención que se adhiere uniforme e instantáneamente sobre la superficie de cajas de corrugado, esta diseñada para aquellas aplicaciones en que la cinta será sometida a procesos de conversión e impresión. No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio y ningún otro metal pesado.

## APLICACIONES:

Identificala por su centro color turquesa.

- Ideal para impresión.
- Cuenta con propiedades de adhesión superiores.
- Puede aplicarse de forma manual o automática.

## RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.

No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura, acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

## ALMACENAMIENTO

La Cinta Adhesiva debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C

Humedad relativa del 50%

Mantenga los empaques cerrados.

Evite el contacto directo con el piso.

Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Vida útil: 12 meses en condiciones normales.

**IMPORTANTE:** Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario. Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C  
Versión: Junio 2020