

## Etiquetas Adhesivas Clásicas



### PRESENTACIONES

Código	Número	Medida mmxmm	Etiquetas por Sobre	Piezas por caja
1000913100	No. 1	09 X13	3600	20 Sobres
1001622100	No. 2	16 X22	1280	20 Sobres
1000820100	No. 4	08 X20	2520	20 Sobres
1001338100	No. 6	13 X38	900	20 Sobres
1002538100	No. 7	25 X38	500	20 Sobres
1002513100	No. 8	25 X13	1440	20 Sobres
1000013100	No. 9	ø13	2520	20 Sobres
1000025100	No.12	ø25	700	20 Sobres
1006747100	No.13	67 X47	180	20 Sobres
1001950100	No.15	19 X50	504	20 Sobres
1005050100	No.19	50 X50	168	20 Sobres
1002010100	No.20	20 X 105	280	20 Sobres
1000534100	No.21	05 X34	2484	20 Sobres
1001319100	No.22	13 X19	1800	20 Sobres
1001938100	No.23	19 X38	630	20 Sobres
1003264100	No.24	32 X64	240	20 Sobres
1005010100	No.25	50 X 100	84	20 Sobres
1000952100	No.26	09 X52	800	20 Sobres
1000019100	No.28	ø19	1260	20 Sobres

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### CONSTRUCCIÓN:

Construcción  
Liner  
Recubrimiento  
Adhesivo

#### ESPECIFICACIÓN

Papel bond de 70 gr/m<sup>2</sup>  
Papel glasin de 60 gr/m<sup>2</sup>  
Base de silicón  
Acrílico Base Agua


#### ADHESIÓN

Adhesión al acero	50 oz/in
Adhesión instantánea	35 oz/in
Valor al desprendimiento	0.16 oz/in
Valor de silicón	0.20 oz/in
Shear	Más de 4, 000 minutos

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020



### APLICACIONES

- Permiten señalar, clasificar y localizar fácilmente productos u objetos.
- Adhesivo de larga duración.
- Fáciles de usar.

### ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.